

## Ошибка ККМ: 409 – некорректный код маркировки.

1. Берем актуальный json
2. Делаем техобнуление, перезагрузку.
3. Импортируем json. Всё
4. (ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО!!!) Повторяем шаги 1-3 до восстановления работоспособности ККМ.

(Если вообще ничего не помогло выше) попробовать полное отключение от питания, смена порта, и повторное тех. обнуление с прогрузкой json.