


## Включение логирования на ККТ ШТРИХ-М

1. Заходим в драйвер штриха, настройка свойств, устанавливаем связь, заходим в дополнительные параметры.



2. В открывшемся окне, заходим в раздел 01. Лог, ставим галку «Вести лог», нажимаем ОК, перезагружаем ККТ.

