

# Драйвера на сканер защиты в образ, устанавливать не нужно!

## Настройка сканера:



**Восстановить заводские настройки**



**Виртуальный последовательный порт USB**



## Настройка Windows:


1) Заходим в Диспетчер устройств



2)Находим пункт Порты (COM и LTP)

3Нажимаем правой кнопкой мышки на устройство с последовательным интерфейсом USB (COM \_)

4)Обновить драйвер



5)Выбираем пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

→ [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере](#)  
Поиск и установка драйверов вручную.

6) Выбираем пункт «Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере»


→ [Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере](#)  
В этом списке перечисляются все доступные драйверы, совместимые с данным устройством, а также драйверы для устройств той же категории.

7)Необходимо убрать галочку «Только совместимые устройства»


8)Выбираем «Zebra Technologies Corp»

9)Выбираем «Zebra CDC Scanner»


10)Нажимаем «Далее»




11) Соглашаемся с предупреждением об обновлении




12) Если все правильно сделали, система успешно обновит драйвер.



13) Соглашаемся на перезагрузку ПК (Перед перезагрузкой убедитесь, что нет очереди на кассы, сохраните все документы и закройте чеки)



14) После перезагрузки сканер будет определяться как «Zebra CDC Scanner»



**15)Готово!**