


# Ошибки автотестирования.



Решение:

- 1 - Тех обнуление
- 2 - обновление ПО ККТ (ATUK3009KB.con)
- 3 - обновление файла .json
- 4 – перезагрузка кассы.