

ШТРИХ-М-01Ф не видит ФН.

1. Отключаем ККТ от питания, вытаскиваем из нее все провода (USB, питание, ден. Ящик.), раскручиваем указанные на скриншоте болты, вытаскиваем планку с платой ФН.



2. На планке проверяем контакты шлейфов (выделены на скриншоте), АККУРАТНО вытаскиваем фискальный накопитель (сначала вниз и только потом на себя), проверяем нет ли обугленных контактов внутри, если нет – вставляем обратно так же аккуратно, проверяем работоспособность ККМ.



