


## Ошибка 12: Не поддерживается в данном режиме.



1. Проверить в 1С зависшие (красные) чеки. Если они есть, то позвонить в ТП 1с, они должны перенести на другую кассу и там потом распечатать его.
2. Тех. Обнуление, перезагрузка ККТ, залить json, шаблон чека
3. Проверить работу ККТ. Если не помогло, переходим к п. 4
4. Устранить расхождение по времени, попробовать открыть/закрыть смену.
5. Удаление драйвера текущей версии, откат до драйвера версии 10.9.0.5
6. Проверить работу ККТ. Если не помогло, переходим к п. 7
7. Установить последнюю прошивку на ККТ (запрос отделу ККТ)